



Pierścienie studni należy składać
na uszczelkach gumowych.

Hale produkcyjno-magazynowe z częścią biurowo socjalną oraz zbiornikami technicznymi
i urządzeniami budowlanymi

Studnia rewizyjna 1000

Adres inwestycji	Chelstówek 2a, 56-416 Twardogóra dz. nr 13/2 AM-31, obręb Chelstówek, gm. Twardogóra	03.08.2015 r.
Projektant	mgr inż. Grzegorz Zagórny 55/DOS/04 73/DOS/06 spec. drogowa	Skala 1:50 [cm]
Sprawdzający		Rysunek nr 6